

# TOYOTA LAND CRUISER S/T,H/T

Номер: LJ78-0009749

| ДАТА ПРОИЗВОДСТВА | НОМЕР   | КЛАСС | ДВИГАТЕЛЬ | ПРИВОД  | ТРАНСМИССИЯ |
|-------------------|---------|-------|-----------|---------|-------------|
| 1991-01           | Q-LJ78G | SX5   | 2LTE      | PART4WD | ATM         |



ДТП и неисправности

Обнаружены проблемы



Пробег

Обнаружены проблемы



Коммерческое использование

Обнаружены проблемы



Радиоактивное загрязнение

Обнаружено



Отзывные кампании

Объявлялись



Оценка безопасности


Высокая

## Сводные данные

Выше приведены сводные данные о запрашиваемом ТС, которые помогут быстро оценить состояние автомобиля.

Чаще всего в отчетах в разделе ФОТО присутствует скан аукционного листа автомобиля.

 Фотографии автомобиля (3 шт.)

|                                                |             |     |                                                                                   |          |         |           |
|------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 24/02                                          | セレア         |     |                                                                                   | K        | C       | B         |
| 排気量(cc)                                        | グレード        |     |                                                                                   | 型式       |         | 走行        |
| 2000                                           | HWS Vセレクション |     |                                                                                   | DBA-FC26 |         | 117,731Km |
| 色コード                                           | 色替          | 色   | ミッション                                                                             | ドア・形状    | シート     | 車検 駆動     |
| QAB                                            | 無           | パール | コラムAT                                                                             | 5        | コゲ      |           |
| 整備手帳                                           | NOX         |     | 車歴                                                                                | 天張       | 内張      | Fガラス      |
|                                                |             |     | 傷                                                                                 |          |         |           |
| 車台No.                                          |             |     | 登録No.                                                                             |          | リサイクル料金 |           |
| -062522                                        |             |     |                                                                                   |          | 12,260円 |           |
| 特記事項                                           |             |     | 装 備                                                                               |          |         |           |
| キー車                                            |             |     | AC PS PW AW TV NAVI AIR BAG ABS                                                   |          |         |           |
| ハンドルG不良<br>コアサポート歪み                            |             |     |  |          |         |           |
| ディーラーOPナビ フルセグ<br>バックカメラ インテリキー<br>両側オートスライドドア |             |     |                                                                                   |          |         |           |
| 修復歴 有                                          |             |     |                                                                                   |          |         |           |



 ДТП и неисправности

 **Обратите внимание:**  
У данного автомобиля есть проблемы.

| Статус                                                                                  | Проблема       | Дата       | Источник | Детали    | Подушки безопасности |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------------|
|  Нет   | Столкновение   | —          | —        | —         | —                    |
|  Да    | Неисправность  | 20.09.2021 | НАА Kobe | Небольшое | ОК                   |
|  Нет   | Кража          | —          | —        | —         | —                    |
|  Нет   | Ущерб от огня  | —          | —        | —         | —                    |
|  Нет   | Затопление     | —          | —        | —         | —                    |
|  Нет | Ущерб от града | —          | —        | —         | —                    |

В данном разделе отображены данные проверки автомобиля на случаи ДТП, осуществление ремонтных работ, случаи кражи, затопления, возгорания и попадания под град.

 Записи о пробеге


 **Обратите внимание:**  
Есть вероятность скрученного пробега.

| Проблема                                                                              | Дата       | Источник данных | Показания, км     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|  Нет | 1996-05-13 | MLIT            | <b>32 801 км</b>  |
|  Нет | 1998-06-29 | MLIT            | <b>45 320 км</b>  |
|  Нет | 2008-04-17 | CAA Tokyo       | <b>161 152 км</b> |
|  Да  | 2018-07-14 | USS Nagoya      | <b>145 231 км</b> |
|  Нет | 2021-09-20 | HAA Kobe        | <b>186 267 км</b> |

В Японии пробег обязательно фиксируется в официальные базы данных при каждом ТО, ремонтных работах или сервисном обслуживании, а также на аукционах при перепродаже автомобиля.



Динамика пробега



● Норма ● Возможная проблема

## Дополнительная информация об использовании автомобиля



Использование в радиоактивно-опасных районах

Да



Результат проверки уровня радиации при экспорте

Нет данных



Коммерческое использование

Да



**Обратите внимание:**

Проверка показала, что у автомобиля есть одна или несколько нижеприведенных проблем.

### Коммерческое использование

Коммерческое использование подразумевает собой использование автомобиля в службе такси или каршеринге на одном из этапов эксплуатации. Обратите внимание на этот пункт, т.к. коммерческое использование чаще всего подразумевает очень активную и не всегда бережную эксплуатацию.

 **Подробная история автомобиля**

| Дата записи | Расположение | Пробег, км | Источник данных | Подробности                  |
|-------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 1991-01     |              | —          | TOYOTA          | Произведен                   |
| 1991-01     |              | —          | MLIT            | Первичная постановка на учет |
| 1996-05-13  |              | 32 801 км  | MLIT            | Инспекция                    |
| 1998-06-29  | Chiba        | 45 320 км  | MLIT            | Инспекция                    |
| 2008-06-09  | Nagoya       | 161 152 км | MLIT            | Снятие с учета               |
| 2017-04-08  | Fukuoka      | 145 231 км | CAA Tokyo       | Продано с аукциона           |
| 2018-07-14  | Hyogo        | 149 563 км | USS Nagoya      | Продано с аукциона           |
| 2021-09-20  | Fukuoka      | 186 267 км | HAA Kobe        | Продано с аукциона           |

 **Отзывные кампании**

| Дата       | Источник | Причина         | Описание                                                    |
|------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 15.03.2004 | MLIT     | Топливный насос | Негерметичность крышки топливного насоса высокого давления. |
| 06.10.2012 | MLIT     | Топливный насос | Неправильная затяжка датчика давления топлива.              |



Оценка автомобиля

Общий рейтинг безопасности при столкновении

| Проверка      | Водительское сиденье | Пассажирское сиденье |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Балл          | 18.43                | 9.14                 |
| Оценка        | ★★★★                 | ★★★★                 |
| Общий процент | 92.3%                | 89.3%                |

Рейтинг безопасности при ДТП

В Японии работает программа оценки безопасности новых автомобилей при содействии Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) и Национального агентства автомобильной безопасности и помощи пострадавшим в ДТП (NASVA).

Уровни рейтинга:

- До 6 баллов – 1-й уровень
- 6 – 7.5 баллов – 2-й уровень
- 7.5 – 9 баллов – 3-й уровень
- 9 – 10.5 баллов – 4-й уровень
- Более 10.5 баллов – 5-й уровень (наивысший)

Тесты на эффективность торможения



Эффективность торможения определяется расстоянием, которое преодолевает автомобиль при резком торможении на скорости 100 км/ч.



Спецификация автомобиля

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Тип кузова                      | PICKUP         |
| Максимальная мощность двигателя | 208/6000( NET) |
| Максимальный крутящий момент    | 402/4000( NET) |
| Модель двигателя                | 1NZ            |
| Расход топлива                  | 11.7 л/100км   |
| Объём топливного бака           | 100 л          |
| Высота                          | 1849 мм        |
| Длина                           | 4410 мм        |
| Максимальная скорость           | 226 км/ч       |
| Минимальный дорожный просвет    | 175 мм         |
| Размер задних шин               | 185/70R14 88S  |
| Вместимость                     | 5 чел.         |
| Вес                             | 1170 кг        |
| Колёсная база                   | 2960 мм        |
| Ширина                          | 1571 мм        |

 Информация с аукциона

НОМЕР ЛОТА

**949359951**

АУКЦИОН

**HAA Kobe**

ДАТА

**2021-09-20**

РЕГИОН

**Fukuoka**

МАРКА МАШИНЫ

**TOYOTA**

МОДЕЛЬ

**LAND CRUISER S/T,H/T**

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ

**1900 cc**

ТРАНСМИССИЯ

**ATM**

ЦВЕТ

**GUNMETAL**

КУЗОВ

**PICKUP**

ОЦЕНКА

**3.5**

РЕЗУЛЬТАТ

**Не продан**

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ

**Malfunction**

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

**Небольшое**

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

**OK**

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

**Да****Дата: 2021-09-20, Лот: 949359951**

Пробег: 186 267 км

ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА

**513 000** ₹

Отчёт создан: 29.01.2026 13:10 | [vagvin.ru](https://vagvin.ru)

VIN/Номер кузова: LJ78-0009749